

Frogner Svømmeklubb

* Frogner badet sett med morgenbadernes øyne:

* **Dagens garderobeanlegg er et halvferdig produkt . Helhetsplan med badstuer og relax avdeling ble stoppet.**

* **Hygiene:**

* Garderobene skiller ikke barfotsone. For å komme til toaletter utenfra, går man gjennom det som burde være barfotsone.

* **Teknisk:**

* Dusj sone tilfredstiller ikke våtroms normen. Vann siger ut i korridor og ut i dekket. Resultat: fliser løsner, maling flakker se nedre del av søyler i damegarderoben.

* Oversvømmelser på grunn av tette sluk ikke uvanlig

* Damegarderobe har ikke stikkontakter for medbragte føner. På grunn av utformingen av garderoben brukes vaskerommet som «fellesgarderobe» av noen. Trangt om plassen for kontakter.

* Badstue forsvant ved ombygging. Stort savn.

* **Planløsning:**

* Helt fra Romertidens badeanlegg har mann sett at bading er en sosial aktivitet. Det er det liten forståelse for i dagens planløsning med store glassflater inn i garderoben. Det tvinger frem bruk av båser som er uønsket for de fleste av oss. Vi har i flere år hengt opp en avskjerming ved hjelp av tekstil på løs stang. Den er blitt kastet.

* Ganglinjen inn til toaletter og dusj er trang, og lagt til området foran garderobeskap. Ikke mulig å passere når skapene er i bruk aktivt.

* Dagens krav til universell utforming er ikke tilfredsstillende.

* Åpen sikt mellom herre og damegarderobe. Det må være spesielt vanskelig med ungdom og bruk for skoleklasser eller grupper.

* Resepsjon/salg? Fungerer ikke.

* Ingen plass for å kunne sitte ned og møtes eller vente på venner/familie